

КД и осмотр криминалиста проводились

Тестовая поездка по парковке проводилась

Данные по автотеке: 8 владельцев без ДТП и расчетов

Небольшие сколы краски по кузову вся 150-200 микрон крыло заднее правое 2000.

Салон автомобиля в удовлетворительном состоянии.

Причина аукциона техническое состояние а/м

Диагностика BPS (BMW PREMIUM SELECTION): Правая фара работает частично, Парктроник передний и задний не работают периодически, подсветка номера не работает, трещина на лобовом стекле, Доводчик водительской двери не работает. Не работает личинка водителя и безключевое запираение, Скрип хруст при регулировании рулевой колонки, Стеклоподъемник справа стекло не плотно прилегает в верхней части, Состояние обивки сидений износ, Износ напольных ковров загрязнение, Состояние обивки дверей износ повреждения, Состояние обивки потолка загрязнение, Не работает АС, Работа ЦЗ лючка топливного бака не работает, Течь антифриза, не закреплены трубки и вентилятор, вставки и заглушки в шлангах, Свечи зажигания требуется доп проверка, Катушки зажигания требуется доп проверка, Состояние подушек ДВС просели опоры, Состояние АКБ требуется зарядка, доп проверка, троит ДВС, Удалены катализаторы присутствуют коды неисправностей, Толчки при переводе селектора из Р в D и R, Течь переднего левого амортизатора, Люфт в задних ступичных подшипниках. Течь антифриза. Не закреплены трубки охлаждения АКПП. Разные шины, Рекомендована замена задних нижних рычагов, Трещины на задних тормозных шлангах рекомендованы к замене.

8 владельцев, ПТС Дубликат ;

-Пробег 210 049