

омплектация: КЛИМАТ, 4 СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА, ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ И ПЕРЕДНИХ КРЕСЕЛ, ПТФ
2. ПТС: ДУБЛИКАТ (ОРИГИНАЛ ПОТЕРЯН , БЫЛА В КРЕДИТЕ АЛЬФАБАНК , ПТС С ЗАЛОГА НЕ ЗАБРАЛА АЛЬФАБАНК ПТС ПОТЕРЯЛ ДАВНО)

3. Владельцы: 1

4. Кол-во свободных полей: 4

5. Гарантия: нет

6. Сервиска: НЕТ

7. Кол-во ключей: 2 ключа

8. Прохождение ТО (отметки): НЕТ

9. Программа импортера: нет

10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет

11. Покраски и работы: КАПОТ 200

12. Повреждения: ВСЯ ПО КРУГУ МЕСТАМИ ВМЯТИНЫ ЦАРАПИНЫ КАПОТ ЗАМЯТ, СТЕКЛО ЛОБОВОЕ ТРЕЩИНА, ПРИТЕРТОСТИ ПО КУЗОВУ

13. Диагностика:

ДВС. Жидкости: Меньше минимум, течь в районе заглушки распредвала;

Течь радиатора охлаждения;

Тросик капота не работает (не фиксируется в ручке), не открывается правая передняя дверь;

Люфт левой рулевой тяги;

Рекомендуется замена масла АКПП;

Замена резины;

Насос ГУР. Жидкости: Минимум;

Запотевание в районе передней крышки двс;

Не горит правый габарит;

Стеклоподъемники: Не работает задний правый стеклоподъемник;

Наружные зеркала: Разбито;

ПЧ. Приводные валы: Внутренний пыльник левого привода раскидывает смазку;

Ветровое стекло: Треснутое;

Стояночный тормоз: Не держит стояночный тормоз;

14. пробег : РОДНОЙ

15. Резина - РЕЗИНА ЛЕТО И ЗИМА

16. Дополнительно: ХОРОШАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ,1 ВЛАДЕЛЕЦ,