

Причина:

Работа ДВС и катализаторов ОГ: Стучит мотор-требуется расширенная диагностика;

Внешний осмотр: Не горят задние птф;

Передние ПТФ: Не горит правая;

Рулевые тяги/наконечники: Сильный люфт левой рулевой тяги;

Проверка под капотом: Течь масла по стыку клапанной крышки. Следы течи масла на передней крышке ДВС.;

Тормозная система. Жидкости: Рекомендуется замена жидкости;

Подсветка номера: Не горит левая;

Поддон ДВС/сальники коленвала: Течь масла на стыке ДВС и кпп;

Свечи зажигания: Замена;

Распечатка результатов диагностики: Смотреть лаунч;

Обивка сидений: Чехлы;

Ветровое стекло: Трещина;

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП: Требуется тест поездка для выявления скрытых дефектов.;

Двигатель. Эндоскопирование цилиндров: **Сильные задиры в цилиндрах;**

Система вентиляции: Не работает а/с-требуется расшир диагностика;

Стояночный тормоз: Не держит;