

1 хоз. ПТС оригинал
Замер лкп не проводился.
Диагностика: Радиатор кондиционера: Погнуты соты
коррозия р-ся заменить ;
Фары: габариты, ближний, дальний свет: Следы
ремонта креплений правой фары;
Звуковой сигнал: Не работает;
Внутренний осмотр: Не держат и щёлкают дверные
ограничители.
Люфт дверных петель.
ДВС кипит
Вибрация на кузов под нагрузкой.
Люфт кулисы МКПП, туго включаются передачи.
Сильный стук в перед подвеске при проезде
неровностей.
Люфт пром вала.
Зашипела кнопка зад птф.
Потёртости по салону ам.;
ПЧ. Стабилизатор/Стойки/втулки: Люфт втклок;
Задняя балка: Надрывы сайлентблоков;
Радиатор охлаждения ДВС: Мойка;
ЗЧ. Диски тормозные: Выработка;
ПЧ. Диски тормозные: Выработка;
Проверка под капотом: Клапанная крышка обильное
запотевание.
Корпус МКПП запотевание
Перед крышка ДВС запотевание.
Сажевые отложение и нагар в системе смазки.;
Шины/колесные диски: Износ шин заменить;
Рулевая рейка/рулевой редуктор: Люфт, запотевание.;
Приводные ремни: Трещины;
Подсветка номера: Не горят лампы;
Поддон ДВС/сальники коленвала: Стык ДВС и МКПП
запотевание. поддон ДВС запотевание.;
Задняя панель кузова: Повреждена;
КПП: Обильное запотевание корпуса МКПП.;
Задние фонари: габариты, стоп-сигнал: Не горит зад
ПТФ;
Обивка сидений: Продавлены сидения, на сидениях
чехлы;
ПЧ. Приводные валы: Сальники обильное запотевание.
Люфт приводных валов.;
Ветровое стекло: Сколы потёртости;
Стеклоочиститель передний: Заменить щётки. люфт
трапеции.;
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят
целиком/Проверка последствий ДТП: Следы ремонта
зад правой четверти.;
Напольные ковры: Протёрты;
Выпускной коллектор, катализаторы: Прога, удалён;
Обивка дверей: Повреждены обивки
;
Панель приборов: Потёртости;
Обивка потолка: Потёртости прожон;
Сцепление: В самом начале;
Стояночный тормоз: Не держит правое колесо;
Обивка багажного отделения: Потёртости;