

Птс оригинал-2 вл места есть

Причина аукциона- КПП в аварийном режиме, машина заводится, но не едет.

Окрасы- капот, кпл, кпп, дпп,дзп, задние крылья с ремонтом.

Горит чек – датчик кислорода (возможно) гаснет и загорается периодически

На автомобиле была лицензия такси.