

Технический осмотр

Примечание:

На а/м отсутствуют фронтальные подушки безопасности. Диагностику не проводили. Следы ремонта левой фары. (См фото). Окрас плк,злд,злк, плд,ппк,капот. Вмятина на злд.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да