

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	ОП
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

Автомобиль на ходу, 2 хозяина, ПТС оригинал. Очень много дефектов по кузову, не качественный кузовной ремонт. Подушки все на месте!
--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Не горят габариты, птф, правый стоп сигнал. Не работает омыватель фар. Моргает приборка при вкл зажигания. Не работает личинка багажника. Ручник не держит. Вода в багажном отсеке. Замена жидкости гур. Масло в двс мин. Охлаждающая жидкость мин. Трещины приводных ремней. Следы масла на клап крышке, сальника кв. Рваная опора двс. Низкий заряд акб. Нет дублирующей табл с вин номером на стойке. А\с не работает. Замена торм дисков и колодок. Рваные отбойники амортиз. Забиты и согнуты соты радиатора а\с. Рваная гофра приемной трубы.
---

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	