


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

24.12.2023

Марка	Hyundai	Модель	Elantra
Год	01/01/2006	Пробег	243076 км
ВИН	KMHNDN51BP6U195126	Цвет	Серебристый
Двигатель	1599 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	1	Гарантия до	05.05.2008/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 2
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 4
- 9 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Тонированные стекла
- 13 Розетка 12 V
- 14 Прикуриватель и пепельница
- 15 Бортовой компьютер
- 16 Передние противотуманные фары
- 17 Галогеновые фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Блокировка задних дверей
- 21 Противоугонная сигнализация
- 22 Имобилайзер
- 23 Подушка безопасности пассажира
- 24 Подушка безопасности водителя
- 25 Парктроник
- 26 Антиблокировочная система (ABS)
- 27 Подогрев передних сидений
- 28 Электроподъемники передние
- 29 Электроподъемники задние
- 30 Темный салон
- 31 Отделка кожей рычага КПП
- 32 Индикатор внешней температуры
- 33 Защита картера двигателя
- 34 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

**Красный** - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке  
**нет записей** - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2	X			Указатели поворота, аварийная сигнализация Не работает аварийная сигнализация
3		X		Передние ПТФ Не горят лампы
5		X		Подсветка номера Не горят лампы
6			X	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			X	Фонари заднего хода
9			X	Камера заднего хода Установлена не оригинальная камера; Примотана на проволоку
10		X		Ветровое стекло - состояние Затертости
11			X	Стеклоочиститель передний
13	X			Стеклоочиститель задний Не работает мотор стеклоочистителя
14	X			Работа наружных замков Неисправен замок
Комментарии, примечания				
Проверил:				Вишняков Н.В.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
2			X	Звуковой сигнал
4	X			Проверка работы ЦЗ Не открывается/закрывается вод. дверь
5			X	Внутреннее освещение
9			X	Работа привода рег. рулевой колонки
11			X	Проверка стеклоподъемников
12			X	Проверка наружных зеркал
16		X		Состояние напольных ковров Загрязненность сильная
17			X	Состояние панели приборов
18		X		Состояние обивки потолка Загрязненность сильная
19	X			Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя Не работает АС
20			X	Проверка работы сцепления
21	X			Проверка стояночного тормоза Неисправен
22			X	Аудиосистема (мультируль)
24			X	Обогрев заднего стекла
26			X	Работа ЦЗ лючка топливного бака
27		X		Состояние обивки багажного отделения Загрязненность
28			X	Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент
30		X		Состояние обивки сидений: Водительское сиденье Загрязненность
31		X		Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье Загрязненность
32		X		Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье Загрязненность
33		X		Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье Загрязненность
34		X		Состояние обивки дверей: Водительская дверь Загрязненность
35		X		Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь Загрязненность
36			X	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь
37			X	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь
38		X		Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника Загрязненность
39		X		Состояние накладок педалей Стерты накладки
40		X		Состояние рулевого колеса Потертости
41			X	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)
42			X	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)
Комментарии, примечания				
Проверил:				Вишняков Н.В.
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка под капотом</b>				
2			X	Состояние приводных ремней
3			X	Состояние топливной системы/подтекание
5			X	Катушки зажигания
6		X		Состояние подушек ДВС Просадка правой подушки
7			X	Состояние подушек КПП

8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора		X		Шум подшипников
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Эмульсия под заливной пробкой
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум; Эмульсия на крышке расширительного бачка; Импульсия на пробке радиатора
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Уровень жидкости минимум; Масло ГУР темного цвета
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
24	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе цепи ГРМ; Стук клапанов/гидрокомпенсаторов

Комментарии, примечания

Проверил:	Вишняков Н.В.
Клиент ознакомлен::	

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

Комментарии, примечания

Проверил:	Вишняков Н.В.
Клиент ознакомлен::	

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		Имеются активные ошибки
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			имеются активные ошибки
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор; Прогорел коллектор

Комментарии, примечания

Проверил:	Вишняков Н.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Вишняков Н.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Повреждены тросы ручника

Комментарии, примечания

Проверил:	Вишняков Н.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

--	--	--	--	--	--

1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Вишняков Н.В.					
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X		Износ втулок
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги; Люфт правого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X		Растрескивание внутреннего правого пыльника переднего ШРУС
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Вишняков Н.В.					
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия тормозных трубок
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Вишняков Н.В.					
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Попнут правый лонжерон
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Замят левый порог; Замят правый порог
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Вишняков Н.В.					
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Павлов А.М. Подпись:		Урюпин С.В. Подпись:	Телефон:	Дата: