

Описание

ПТС оригинал

- Кол-во хозяев –4
- Кол-во ключей - 1
- Комплектация – Вентиляция передних сидений, датчик света,дождя, ксеноновые фары,парктроник перед зад.
- Окрас – ПЛК,ПЛД,ЗЛД,ЗЛК,ППК,ППД,ЗПД,ЗПК-все элементы косм. окрас.
- Повреждения – нет

Диагностика

1. Сколы на лобовом стекле
2. Левое зеркало заднего вида не регулируется вправо-влево
3. Не работает запуск ДВС с кнопки
4. Мало жидкости в стеклоочистителе - омыватели фар и задний стеклоомыватель не проверены
5. Не горит правая подсветка номера
6. Бачок ГУР в масле
7. Запотевание клапанных крышек ДВС
8. Запотевания на передней крышке ГРМ
9. Требуется мойка радиаторов
10. Требуется замена ПТД
11. Шум в передней правой ступице
12. Запотевание сальника штока выбора передач
13. Масло по стыку ДВС-КПП
14. Люфт в переднем датчике положения кузова
15. Передний правый внутренний привод ШРУС в масле
16. Замер компрессии не производился
17. Возможно проявление неисправности ДВС, связанное с управлением дроссельной заслонкой.

Коды отказа: двигателя

U101000 Блок управления электромеханического стояночного тормоза - опросить память неисправностей
Активный

P155900 Блок дроссельной заслонки - J338 - ошибка базовой установки

Пассивн/аби

огенез

P307A00 Система впуска - недостаточный расход воздуха

Пассивн/аби

огенез

P006800 Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <->

угол поворота ДЗ - отклонение

- обнулены