

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	С
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	Ц
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	ОС
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	В
Капот:	С
Передний бампер:	С
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Обнаружено 3 расчёта ремонтных работ 3 кузовных ремонта
--

3. Технический осмотр

Примечание:

не горит ближ свет и пер.габаритыне горит подсветка номера не работают фара омывателимасло двс мин. замена торм.жидкости высыхание приводных ремней запотевание клап.крышки проседание прав.опоры двсшуп уровня масла сломанкоррозия птд/зтдосыпался радиатор а/смойка радиаторовлюфт левой шаровойнадрывы пыльников пер.амортизаторовлюфт стоек стабилизатора переднеголюфт левой рул.тягитечь сальников рулевой рейки запотевание поддона двс

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да