

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

окрас: плк, плд. Повреждены бампера, отсутствует передний левый расширитель арки, повреждён кожух заднего колеса, треснуто лобовое стекло.

3. Технический осмотр

Примечание:

Не горит правый ближний свет. Не горит левый стоп-сигнал. Лобовое стекло в трещинах. Не работает омыватель фар. Пробита выхлопная система. Бьет об рамку лобового стекла передний левый дворник. не работает омыватель заднего стекла. Не включается задняя ПТФ. Не нагревается прикуриватель. Заломы и трещины на обивке сидений. Не стабильный запуск ДВС. Не работает мультируль. Отсутствует масло на измерительном щупе ДВС. Пустой расширительный бачок. Требуется замена тормозной жидкости. Из заливной горловины радиатора охлаждения ДВС выливается антифриз вместе с маслом (эмульсия). Запотевание клапанных крышек. В ДВС находится сгоревшее масло (кокс). Коррозия передних тормозных дисков. Износ и коррозия задних тормозных дисков. Грыжа передней и задней левых шин. Разбиты втулки переднего стабилизатора. Люфт переднего правого рулевого наконечника. Запотевание патрубков охлаждения масла АКПП. Запотевание переднего редуктора. Запотевание раздаточной коробки. ДВС в масле, требуется дополнительная диагностика для более точного нахождения течи масла, с замывкой ДВС.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	