

### 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

### 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

#### Салон:

--

#### Примечание:

<b>ПРОБЕГ РОДНОЙ</b> 1. Комплектация: «средняя» 2. ПТС: оригинал 3. Владельцы: 3 4. Кол-во свободных полей: 1 5. Гарантия: НЕТ 6. Сервисная книжка: нет 7. Кол-во ключей: 1 ключ. 8. Прохождение ТО (отметки): НЕТ 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки НЕТ 11. Покраски и работы: вторичный окрас кузова без шпакли/ крыша и стойки в родном окрасе 12. Повреждения: да/ есть мелкие повреждения 13. Диагностика: Левое зеркало разбито, подтекание топливного фильтра, требуется замена антифриза, износ втулок стабилизатора, не горят лампы подсветки номера, люфт рулевой рейки, запотевания рулевой, течь масла с нижней крышки грм 12. Машина не гарантийная
---

### 3. Технический осмотр

**Примечание:**

Диагностика: 1. Левый зеркальный элемент разбит; 2. Подтекание топлива с дополнительного очистного фильтра; 3. Желательно заменить антифриз; 4. Износ втулок переднего стабилизатора; 5. Не горит подсветка номера; 6. Сломан фиксатор левого фонаря подсветки номера; 7. Люфт в рулевом справа; 8. Разбиты передние ПТФ; 9. Течь рулевой рейки; 10. Износ сайлентблоков передних на рессорах; 11. Течь масла с нижней крышки ГРМ, замена сальников и уплотнительного кольца заглушки;

**4. Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет