


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

26.07.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка | Ford | Модель | C-MAX |
| Год | 01/01/2008 | Пробег | 153782 км |
| ВИН | WF0EXXGCDE8L05208 | Цвет | Черный |
| Двигатель | 1999 см / Бензин | Коробка передач | механическая коробка |
| Тип кузова | Компактвэн | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 5 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | X | | | Повреждены |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | X | | | Повреждены |
| 3 | Передние ПТФ | X | | | Повреждены |
| 4 | Парктроник передний | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | X | | | Повреждены |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | X | | | Повреждены |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 8 | Парктроник задний | | | X | |
| 9 | Камера заднего хода | | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | | | X | |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | | X | |
| 12 | Омыватель фар | | | X | |
| 13 | Стеклоочиститель задний | | X | | Посторонний звук, скрип, стук при работе стеклоочистителя |
| 14 | Работа наружных замков | | X | | Закисла личинка |
| 15 | Доводчик передней левой двери | | | X | |
| 16 | Доводчик передней правой двери | | | X | |
| 17 | Доводчик задней правой двери | | | X | |
| 18 | Доводчик задней левой двери | | | X | |
| 19 | Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Цех Р.П. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 2 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 3 | Подогрев сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 4 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 5 | Подогрев сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 6 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 7 | Работа люка крыши | | | X | |
| 8 | Подогрев сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 9 | Работа привода рег. рулевой колонки | | | X | |
| 10 | Работа привода рег. педального узла | | | X | |
| 11 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 12 | Проверка наружных зеркал | | X | | Не работает подогрев зеркал |
| 13 | Электрорегулировка сидений | | | X | |
| 14 | Память сидений | | | X | |
| 15 | Боковые поясничные подпоры/ массаж | | | X | |
| 16 | Состояние напольных ковров | | | X | |
| 17 | Состояние панели приборов | X | | | Следы ремонта после ДТП; Отсутствует подушка безопасности |
| 18 | Состояние обивки потолка | | | X | |
| 19 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | X | | | Посторонний звук при работе кондиционера; Вибрация при работе кондиционера |
| 20 | Проверка работы сцепления | | X | | Тугая педаль сцепления |
| 21 | Проверка стояноч. тормоза | | X | | Увеличенный свободный ход |
| 22 | Аудиосистема (мультируль) | | | X | |
| 23 | Обогрев ветрового стекла | | | X | |
| 24 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 25 | Обогрев рулевого колеса | | | X | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|----------|--|
| 26 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 27 | Состояние обивки багажного отделения | | | X | |
| 28 | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент | | | X | |
| 29 | ГЛОНАСС | | | X | |
| 30 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | X | | Сильная продавленность |
| 31 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | X | | Сильная продавленность |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | X | | Стерты накладки |
| 40 | Состояние рулевого колеса | X | | | Сработала подушка безопасности; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Состояние рукоятки КПП | | | X | Затерта рукоятка |
| 44 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | X | | |
| 45 | Запуск двигателя | X | | | Дымит; Вибрация при работе ДВС |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Цех Р.П. | |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | X | | Кристаллизация в ручейках ремня |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 4 | Свечи зажигания | | | X | |
| 5 | Катушки зажигания | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | X | | | Вибрация при работе ДВС; Просадка правой подушки |
| 7 | Состояние подушек КПП | X | | | Просадка подушки КПП нижняя |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | Двигатель | X | | | Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | X | | | Течь прокладки клапанной крышки; Течь прокладок в свечных колодцах |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | | X | | Запотевание бачка ГУР |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | | | X | |
| 24 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Цех Р.П. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | X | | Имеется коррозия |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Цех Р.П. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| 1 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 2 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | X | | | следы ремонта руля; Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо |
| 3 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | X | | | Ремень безопасности не работает/заклинил |
| 4 | Количество сохранённых ключей | | | X | |
| 5 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 6 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 8 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | X | | | Отсутствует катализатор; Имеются активные ошибки по ДВС |
| 9 | Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни | | | X | |
| 10 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| 11 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Цех Р.П. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | X | | Остаток тормозной накладки 4мм или больше |
| 3 | Диски тормозные | | X | | Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Цех Р.П. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | X | | Остаток тормозной накладки 4мм или больше |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | X | | Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | X | | Лопнула пружина правая; Лопнула пружина левая |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Цех Р.П. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | X | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | X | |
| 3 | Шины/колесные диски | X | | Износ резины свыше 60% |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Цех Р.П. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | X | |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | X | |
| 5 | Коробка переключения передач | X | | Запотевание поддона КПП |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | X | | Порваны пыльники |
| 8 | Наличие защиты картера | | X | |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | X | |
| 10 | Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал | | X | |
| 11 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | X | |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | X | | Вырезан катализатор |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Цех Р.П. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | | |
| 1 | Задняя балка (не подрамник) | | X | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | X | | Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | X | | Коррозия топливных трубок |
| 4 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | | X | |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | X | | Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба |
| 6 | Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал | | X | |
| 7 | Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: | | X | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| ШРУСЫ | | | | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Цех Р.П. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП | | | | |
| 1 | Проверка рамы а/м (при наличие) | | | X |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | X | | Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | X | | Снял левый лонжерон; Снял правый лонжерон |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | X | | Снял левый порог; Снял правый порог |
| 5 | Проверка передней панели кузова | X | | Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден передний бампер |
| 6 | Проверка задней панели кузова | X | | Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт |
| 7 | Проверка днища кузова | X | | Имеется сквозная коррозия днища |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Цех Р.П. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|---|--|---------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Мустаев А.Ю. Подпись: | | Воронина И.С. Подпись: | Телефон: | Дата: |