

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

Комплектация: ткань, 4 стеклоподъемника, кондиционер, подогрев сидений

2. ПТС: оригинал

3. Владельцы: 3

4. Кол-во свободных полей: 0

5. Гарантия: -

6. Последнее ТО по сервисной: ТО со слов клиента на 120000км

7. Кол-во ключей: 2 ключ

8. Прохождение ТО (отметки): -

9. Программа импортера: -

10. Секретки/Метки на запуск ДВС: -

11. Покраски и работы: красились: оба бампера, заднее правое крыло, задняя правая дверь, задняя левая дверь, крыша, капот

12. Повреждения: скол на капоте, притертости на обоих бамперах, треснут задний бампер и замята крышка багажника, треснут передний бампер

Диагностика

запотевание кпп,пдд,зтд, неисправность ДВС. Стук в районе ЦПГ, дымит



ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет