

Примечание:

Производился окрас левого порога и левых дверей. 2011г. 3,0 акпп, Тип привода: Полный, 178 л/с, 1 владелец, 2 ключа, птс оригинал, ТО частично (сервиса)
Комплектация: Кожа, климат контроль, ксенон.
Кузов: сколы на капоте, вмятина заднее правое крыло, коррозия на крышке багажника

Технический осмотр

Примечание:

Диагностика:
Рулевое управление/подвеска/шасси Подшипник ступицы (левая сторона) Люфт
Рулевое управление/подвеска/шасси Редуктор переднего моста Запотевание
Рулевое управление/подвеска/шасси Втулки стабилизатора Изношено

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да