

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	пластик
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	К
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	притертость
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	пластик
Порог правый:	
Капот:	К
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т/С
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

1. Комплектация: КОЖА, КЛИМАТ 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 2 хоз 4. Кол-во свободных полей: 3 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: Да 7. Кол-во ключей: 2 8. Прохождение ТО (отметки): все ТО 9. Секретки/Метки на запуск ДВС: НЕТ 10. Покраски и работы: БАМПЕР ПЕР 11. Повреждения: ЗАД ПР ДВЕРЬ ПРИТЕРТА Диагностика: СТУК В ДВС (ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ШАТУНН.ВКЛАДЫШ, РЕМОНТ ОТ 20-40 Т.Р., НУЖНО СМОТРЕТЬ ЧТО ИМЕННО)*НА МНОГИХ МОТОРАХ АСХ ТАКОЙ ЖЕ ЗВУК, С/БЛОКИ И ПЕР.САЛЬНИК К/ВАЛА
---

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

---

Диагностика: 1. Передние ПТФ: вода в левой, поврежден отражатель; 2. Не горит подсветка номера; 3. Ветровое стекло-скол с трещиной; 4. Стеклоочиститель передний: не работает левая форсунка; 5. Обивка багажного отделения-потертости; 6. Уровень ОЖ-высокий; 7. СТУК В ДВС (ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ШАТУНН.ВКЛАДЫШ, РЕМОНТ ОТ 20-40 Т.Р., НУЖНО СМОТРЕТЬ ЧТО ИМЕННО); 8. Нет крышки бачка омывателя; 9. Износ натяжителя сервисного ремня; 10. Поврежден фиксатор упора капота; 11. Передние и задние тормозные диски-износ; 12. Передняя часть: износ втулок стабилизатора; сальники калевала: перед.-течь, задн.-запотевание; течь пыльника пр.внутр. шруса; приемная труба: отгнили термозкраны-подсекает; 13. Задняя часть: износ сайлентблоков; выхлопная система-небольшая деформация трубы; 14. Поврежден правый пыльник днища; поверхностная коррозия бензобака, топливо-заливной трубки; 15. Коррозия заднего усилителя

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет