

**Примечание:**

Покраски и работы: окрас багажник зад бампер Повреждения: мелкие сколы пара паучков притерт зад бампер. Сколы: капот, передний бампер  
Царапины: задний бампер, передняя правая дверь  
Проверка и зам колодок стоян тормоза / не удерживает  
Активная ошибка по полному приводу / чек не горит, привод работает  
**А/м не на ходу СТУК ДВС!!! Мотор разобран.**

**Технический осмотр**

**Примечание:**

Задиры на стенках цилиндров. При замене только поршней будет повышенный расход масла.

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	