

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	С
Задняя левая дверь:	С
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	притерто
Задняя правая дверь:	притерта
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	С
Крыша:	К
Люк / панорама:	

Примечание:

<ol style="list-style-type: none">1. Комплектация: LIMITED, HE +2. ПТС: ОРИГИНАЛ3. Владельцы: 3 хоз4. Кол-во свободных полей: 0 (последнее поле-РОЛЬФ)5. Гарантия: НЕТ6. Сервиса: ДА7. Кол-во ключей: 2 ключа8. Прохождение ТО (отметки): в сервисе9. Программа импортера: Нет10. Секретки/Метки на запуск ДВС:11. Покраски и работы: переднее правое крыло – вторичный окрас12. Повреждения: передний бампер справа, сколы на капоте, притерта задняя правая дверь и заднее правое крыло.13. Диагностика: с/б передних и задних рычагов14. Машина гарантийная: нет15. Общее: ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ! НОВЫЙ МОТОР!!! ДОКУМЕНТЫ В ОЦЕНКЕ
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Правая ПТФ разбита; 2. Ветровое стекло-затерто+сколы; 3. Омыватель фар-проверка; 4. Кондиционер-не работает; 5. Обивка багажного отделения повреждена; 6. Номер двигателя-не соответствует ПТС (была замена ДВС); 7. Ошибки по ABS и ESP; ошибки по кондиционеру; ошибки по датчикам парковки; 8. Передние тормозные диски-остаток 40%; 9. Радиатор кондиционера, радиатор охлаждения ДВС-забиты; 10. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: надорваны задние с/блоки; течь правого сальника привода; 11. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: отслоение с/блоков; задний правый локер поврежден+отсутствует брызговик; 12. Замята полость запасного колеса;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет