



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 02.10.2023

Заказчик: Климов Гасан Валидович 16/01/1982
 Контактный телефон: 8 (915) 061-10-39
 Автомобиль: Mitsubishi/Outlander
 Рег. №: C549TC77
 Год выпуска: 2012
 Пробег: 180076
 V.I.N.: JMBXHTGF3VDZ008380



Предыдущее ТО: дата пробег
 Следующее ТО: дата пробег

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	К	Ж	З	Комментарий
--	---	---	---	-------------

Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X		Не горят лампы
7	Фонари заднего хода			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	

Комментарии, примечания				

Проверил: Яценко О.Д.
 Клиент ознакомлен: Климов Г.В.

Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
2	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Электрорегулировка сидений			X	
12	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная
13	Состояние панели приборов	X			Повреждена
14	Состояние обивки потолка			X	

15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
23	Состояние обивки багажного отделения		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка; Порвана
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Растрескивание
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Растрескивание
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Растрескивание
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Яценко О.Д.
	Клиент ознакомлен:				Климов Г.В.
Проверка под капотом					
5	Состояние приводных ремней	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Растрескивание ремней
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС		X		Растрескивание левой подушки; Растрескивание правой подушки
10	Состояние подушек КПП		X		Растрескивание подушки КПП нижняя
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора		X		Шум подшипников
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Уровень масла ниже минимальной отметки
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	

22	жидкости/подтекание: Термостат				
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе цепи ГРМ Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Яценко О.Д.			
	Клиент ознакомлен:	Климов Г.В.			
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Яценко О.Д.			
	Клиент ознакомлен:	Климов Г.В.			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Рывки КПП при трогании
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		Имеются активные ошибки
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X		Имеются активные ошибки
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни	X			Рывки КПП при трогании
Комментарии, примечания					
	Ошибки по остальным блокам смотри диагностику				
	Проверил:	Яценко О.Д.			
	Клиент ознакомлен:	Климов Г.В.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	

2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X		Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого
Комментарии, примечания					
Проверил:				Яценко О.Д.	
Клиент ознакомлен:				Климов Г.В.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники	X			Гул/перекат ступичного подшипника заднего правого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X		Запотевание амортизатора левого; Замят пыльник амортизатора правый
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Яценко О.Д.	
Клиент ознакомлен:				Климов Г.В.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание	X			Течь радиатора
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Течь шлангов охлаждения АКПП					
Проверил:				Яценко О.Д.	
Клиент ознакомлен:				Климов Г.В.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/защитный щиток/подтекание	X			стук рулевой рейки

	звук/вибрация/подтекание			
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X		Шум в КПП
9	Тормозные шланги, трубки		X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
13	Наличие защиты картера		X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал		X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Яценко О.Д.

Клиент ознакомлен:

Климов Г.В.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
8	Выхлопная система (глушитель)	X		Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины		X	
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X	

Комментарии, примечания

	Шум редуктора			

Проверил:

Яценко О.Д.

Клиент ознакомлен:

Климов Г.В.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Яценко О.Д.

проверил.

Исполн. С.Д.

Клиент ознакомлен:

КЛИМОВ Г.В.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

