

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	был ремонт (качественно)
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

<p>1. Отсутствуют ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ и ПАСАЖИРА/Скручен пробег/Машина участвовала в аукционе аварийных автомобилей</p> <p>1. Комплектация: климат, складывание зеркал, турботаймер.</p> <p>2. ПТС: Дубликат</p> <p>3. Владельцы: 4</p> <p>4. Кол-во свободных полей: 4</p> <p>5. Гарантия: Нет</p> <p>6. Сервиса : Нет</p> <p>7. Кол-во ключей: 2</p> <p>8. Прохождение ТО (отметки):</p> <p>9. Программа импортера:</p> <p>10. Секретки/Метки на запуск ДВС: Нет</p> <p>11. Покраски и работы: крыло заднее правое - качественный кузовной ремонт, стойка задняя правая - вторичный окрас, дверь передняя левая вторичный окрас, крыло переднее левое вторичный окрас, капот вторичный окрас.</p> <p>12. Повреждения: Лобовое трещина.</p> <p>13. Диагностика: износ масла в АКПП (требуется замена масла и фильтра), люфт рулевой рейки, НЕТ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ НИ ВОДИТЕЛЬСКОЙ, НИ ПАСАЖИРСКОЙ, остальное смотреть в диагностике</p>
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Ветровое стекло-трещина; 2. Омыватель фар-не работает; 3. Стояночный тормоз-не эффективен; 4. Износ масла в АКПП-замена с фильтром; 5. Отсутствуют ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ и ПАСАЖИРА; 6. Задние диски колодки-износ; 7. Сломаны крепления радиаторов кондиционера и охлаждения ДВС; 8. Износ шин; 9. Передняя часть: износ втулок стабилизатора; рулевая рейка-люфт; подтекание заднего сальника; течь левого сальника; порван пыльник шруса (правый наружный), левый внутренний (замена приводов); 10. Задняя часть: люфт крестовин; износ втулок и стоек стабилизатора;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да