


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

16.04.2024

Марка	Hyundai	Модель	Solaris
Год	01/01/2013	Пробег	259651 км
ВИН	Z94CU41DBDR204153	Цвет	Черный
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	1	Гарантия до	23.06.2018/Нет
Предварительная оценка	650000	Второй комплект колес/шин	Да

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая		Вторичный окрас детали
Дверь задняя правая		Вторичный окрас детали
Крыло заднее левое		Окраска
Крыло заднее правое		Окраска
Крыло переднее правое		Вторичный окрас детали

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Легкосплавные диски R15
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Прикуриватель и пепельница
- 17 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 18 Обогрев зеркал
- 19 Бортовой компьютер
- 20 Передние противотуманные фары
- 21 Галогеновые фары
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Блокировка задних дверей
- 25 Противоугонная сигнализация
- 26 Имобилайзер
- 27 Isofix/LATCH
- 28 Подушка безопасности пассажира
- 29 Подушка безопасности водителя
- 30 Парктроник
- 31 Антиблокировочная система (ABS)
- 32 Регулировка сидений водителя по высоте
- 33 Парктроник задний
- 34 Камера 360°
- 35 Bluetooth
- 36 Подогрев передних сидений
- 37 Передний центральный подлокотник
- 38 Мультируль
- 39 Электроподъемники передние
- 40 Электроподъемники задние
- 41 Темный салон
- 42 Лакокрасочное покрытие металлик
- 43 Индикатор внешней температуры
- 44 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1		X		Установлен нештатный ксенон
2			X	
3		X		Установлен нештатный ксенон
5			X	
6	X			Повреждены; Имеются трещины; Конденсат/влага в левом фонаре; Конденсат/влага в правом фонаре
7			X	
9		X		Не штатная камера некорректная работа
10			X	
11			X	
14			X	Закисла личинка
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1	X			Не работает кнопка подогрева сидений; Не работает мат подогрева нижней части сидения
2			X	
4	X			Не открывается/закрывается зад. прав. дверь.
5		X		Перегорели лампы
11			X	
12			X	
16		X		Загрязненность сильная
17		X		Царапины; Пятна; Следы скотча
18		X		Ворсистость увеличена; Загрязненность сильная
19			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
26			X	
30		X		Сильная продавленность; Чехлы
31		X		Сильная продавленность; Чехлы
32			X	Чехлы
33			X	Чехлы
34			X	Потертость, замятость
35			X	Потертость, замятость
36			X	Потертость, замятость
37			X	Потертость, замятость
38			X	Потертость, замятость
39			X	
40		X		Потертости
41			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
2	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Износ ремня
3			X	
6		X		Просадка правой подушки
7		X		Просадка подушки КПП верхняя; Просадка подушки КПП нижняя
8		X		Вмешательство в штатную электропроводку автомобиля

12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание передней крышки ДВС; Рекомендуется замена привода ГРМ в соответствии с регламентом
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание насоса ГУР; Масло ГУР темного цвета
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		Имеются активные ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Ошибки см вложение
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор

Комментарии, примечания

Проверил:	Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков верхний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X		Запотевание рулевой рейки
5	АКПП/СВТ/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера	X			Сломаны крепежные болты
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание переднего сальника коленвала; Запотевание заднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего левого ШРУС; Люфт переднего правого ШРУС; Порван внутренний левый пыльник переднего ШРУС; Порван внешний правый пыльник переднего ШРУС
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
5	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Следы ремонта порогов
5	Проверка передней панели кузова		X		Следы монтажных работ
6	Проверка задней панели кузова		X		Следы ремонта задних крыльев Коррозия
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Лебедев АА Подпись:		Соколов АИ. Подпись:	Телефон:	Дата: