

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	О (180 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (180 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (280 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (280 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (180 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (230 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (200 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: гур, кондиционер, задний парктроник 2. ПТС: оригинал 3. Владельцы: 1 владелец 4. Кол-во свободных полей: 3 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: да 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки):- 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС - 11. Покраски и работы: капот, правая сторона, ЗЛК, ЗЛД- дтп не было/ были царапины от веток 12. Повреждения: сколы по кузову 13. Диагностика: люфт ступицы

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Габариты не горят 2 шт; 2. Подсветка номера-левая-не горит; 3. Парктроник задний-не работает дисплей/не штатный; 4. Ветровое стекло-сколы; 5. Не работает подогрев задних сидений 2 шт; 6. Не значительный шум при перегазовках в ГБЦ; 7. V1527-не исправность выкл. подушки безопасности пассажира; 8. Люфт заднего ступичного подшипника; 9. Запотевание корпуса МКПП; 10. Вмятина не значительная на защите б/бака;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет