

1. Сведения о авто

| | | | |
|-------|--|--|--|
| ЛОТ № | | | |
|-------|--|--|--|

2. Внешний осмотр

| | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|------------|
| Обозначения: | Н- нет повреждений | Ц- царапина | С- скол |
| | П- повреждено | О- окрашено | Т- трещина |
| | В- вмятина | К- коррозия | |

| Название детали | Описание |
|--------------------------|----------|
| Переднее левое крыло: | О |
| Передняя левая дверь: | |
| Задняя левая дверь: | |
| Заднее левое крыло: | |
| Порог левый: | |
| Задняя дверь / багажник: | |
| Задний бампер: | |
| Заднее стекло: | |
| Заднее правое крыло: | О |
| Задняя правая дверь: | |
| Передняя правая дверь: | |
| Переднее правое крыло: | О |
| Порог правый: | |
| Капот: | О |
| Передний бампер: | |
| Лобовое стекло: | |
| Крыша: | ПЛЕНКА |
| Люк / панорама: | |

Салон:

| |
|--|
| |
|--|

Примечание:

| |
|--|
| Показания прибора кузова 230 - 250 мкр |
|--|

3. Технический осмотр

Примечание:

| |
|---|
| замена лампы передней левой ПТФ, зарядить АКБ, требуется ТО, ошибок нет, чистка суппортов, надрывы сайлентблоков передних рычагов |
|---|

4. Безопасность

| Название | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |
| Дубликат ПТС | |