

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	О
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	О
Капот:	
Передний бампер:	О
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

После стоянки обнаружен посторонний стук в ДВС.

3. Технический осмотр

Примечание:

неисправна передняя парковочная система - диагностировать неисправна задняя парковочная система - диагностировать камера заднего хода работает с перебоями (пропадает изображение на дисплее) - диагностировать повреждена обивка водительского сидения и спинки передние и задние тормозные механизмы - обслуживать радиаторы - мыть поддон ДВС - течь масла

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	