

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Приписка: Не исправна АКПП!! Авто возвратный. . Комплектация: салон: комбинированный, климат, электропакет, парктроники перед - зад. . ПТС: оригинал . Владельцы: 1 хоз. (данные по ПТС) . Кол-во свободных полей: 1 . Покраски и работы: задняя левая дверь, передний бампер, возможно окрас капота. Повреждения: выпирает переднее левое крыло. Вмятина: капот, передняя левая дверь.
Притертость: переднее левое крыло, водительское сидение, задний левый ремень пассажира, крыло переднее правое.
Царапины: передняя левая дверь, кожух левого зеркала, проемы дверные с левой стороны и с правой, крышка багажника, ручки двери задняя правая, дверь передняя правая.
Скол: задняя левая дверь.
Отсутствует: Шумоизоляция капота.

3. Технический осмотр

Примечание:

Рекомендованные работы: коды отказа по двс, акпп, esp, зад стоп-сигнал, габарит, зада противотуманный фонарь, зад лев стеклоподъемник клинит не корректно работает, защита штатный пластик, запасное не предусмотрено

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	