


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

22.12.2023

Марка	BMW	Модель	5 серии
Год	01/01/2010	Пробег	233623 км
ВИН	WBAFW51060C505220	Цвет	Черный
Двигатель	2993 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	задний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Да

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крыло переднее левое	Окрашено	

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние + задние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 10
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (4 зоны и более)
- 11 Легкосплавные диски R19
- 12 Комплект шин R19
- 13 Дополнительный комплект колёс/шин Легкосплавные R19
- 14 Усилитель руля Гидроусилитель
- 15 Электростеклоподъемники Все
- 16 Штатная аудиоподготовка
- 17 Тонированные стекла
- 18 Розетка 12 V
- 19 Регулировка руля по высоте и вылету
- 20 Программируемый предпусковой отопитель
- 21 Активный усилитель руля
- 22 Поддон в багажнике
- 23 Омыватель фар
- 24 Обогрев зеркал
- 25 Бортовой компьютер
- 26 AUX
- 27 Электрообогрев лобового стекла
- 28 Автоматический корректор фар
- 29 Электропривод регулировки зеркал
- 30 Центральный замок
- 31 Иммобилайзер
- 32 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 33 Подушки безопасности боковые задние
- 34 Подушки безопасности боковые
- 35 Подушка безопасности пассажира
- 36 Подушка безопасности водителя
- 37 Парктроник
- 38 Система контроля за полосой движения
- 39 Система помощи при спуске
- 40 Система помощи при подъеме
- 41 Система курсовой устойчивости
- 42 Антипробуксовочная система
- 43 Антиблокировочная система (ABS)
- 44 Электрорегулировка руля
- 45 Электропривод крышки багажника
- 46 Система старт-стоп
- 47 Регулировка сидений водителя по высоте
- 48 Парктроник передний
- 49 Парктроник задний
- 50 Камера заднего вида
- 51 Запуск двигателя с кнопки
- 52 Вентиляция передних сидений
- 53 Лобовое стекло с подогревом
- 54 Навигационная система
- 55 Bluetooth
- 56 USB порт
- 57 Подогрев задних сидений
- 58 Регулировка руля с памятью положения
- 59 Подогрев передних сидений
- 60 Передний центральный подлокотник
- 61 Память передних сидений
- 62 Обогрев рулевого колеса
- 63 Люк
- 64 Мультируль
- 65 Регулировка передних по высоте
- 66 Турбированный двигатель
- 67 Электроподъемники передние
- 68 Электроподъемники задние
- 69 Темный салон
- 70 Спортивные передние сидения
- 71 Отделка кожей рулевого колеса
- 72 Предпусковой подогреватель
- 73 Индикатор внешней температуры
- 74 Датчик света
- 75 Датчик дождя
- 76 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
12	X			Не работает.
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Круглов А.В.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19		X		Недостаточно холодит
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
43			X	

Венец маховика				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Крулов АВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>				
1	Интеркуллер		X	Запотевание воздушных патрубков.
2	Состояние приводных ремней	X		Растрескивание ремней; Растрескивание ремней
3	Состояние топливной системы/подтекание		X	Запотевание форсунок.
6	Состояние подушек ДВС		X	
7	Состояние подушек КПП		X	
8	Состояние АКБ		X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X	Запотевание турбокомпрессора
12	Проверка генератора		X	Установлен неоригинальный генератор
13	Проверка стартера		X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X	Запотевание клапанной крышки; Запотевание под масляным фильтром; Обильное запотевание задней части ГБЦ. Запотевание левой части ДВС. Требуется замычка агрегатов для последующей диагностики течи.
15	ДВС: Впускной коллектор		X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X		Уровень антифриза ниже минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Крулов АВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Крулов АВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>				
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X	Имеются активные ошибки; 8011D7циркуляционный насос автономного отопителя:КЗ на плюс или обрыв. 8011E2 автономный отопитель: автономный отопитель заперт.
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X		Ошибки: 480009ICM, S-CAN: нарушение связи. 801C20 ZGM центральное ЗУ неисправностей заполнено - неисправности блоков управления отсутствуют. Присутствуют сохраненные коды неисправностей, смотри электронной отчёт. Требуется дополнительная диагностика.
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор		X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Крулов АВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>				
1	Ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные		X	
3	Диски тормозные		X	
	Амортизаторы, отбойники, пружины,			

4	работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Крулов АВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Крулов АВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера	X			С низу замат радиатор. Заматы соты.
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	Утрачено 50% шипов.
Комментарии, примечания					
Проверил:					Крулов АВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/С/VT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Сильно поврежден.
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Обильное запотевание поддона. Запотевание стыка ДВС и АКПП.
10	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Крулов АВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Порван передний правый сайлентблок подрамника.
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Крулов АВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Отсутствует пыльник бампера.
Комментарии, примечания					
Проверил:					Крулов АВ.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Кузнецов К.С. Подпись:		Белый Д.А. Подпись:	Телефон:	Дата: