

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	В
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

не корректно работает задний парктроник(замена правого датчика), не работает камера заднего вида, замена приводного ремня, зарядить АКБ, ошибки удалены, при повторе углубленная диагностика, при следующей замене ПТК и ЗТК - замена ПТД и ЗТД, люфт правой рулевой тяги и правого рулевого наконечника, запотевание передней крышки ДВС, трещины сайлентблоков задних продольных рычагов <b>Присутствуют задиры на стенках цилиндров, трещина в блоке - эксплуатация не рекомендуется</b>
---

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	