

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали

Описание

Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	О
Люк / панорама:	

ПРИМЕЧАНИЕ:

У АВТО ПЕРЕБИТЫЙ ВИН-установлено СБ и криминалистами.

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика ПРИ ПРИЕМЕ: 1. парктроник передний и задний- не работают; 2. Стеклоочиститель передний и омыватель фар-диагностика; 3. Система вентиляции-не работает; 4. Насос ГУР-диагностика; 5. Подтекание жидкостей; 6. Ремень/цепь ГРМ-шумность; 7. Номер двигателя-не доступен, ВИН перебит; 8. Ошибки по климат-контролю; 9. Передние тормозные диски-износ; 10. Задние тормозные колодки-износ; 11. Отсутствует ручка передней правой двери; 12. Не работает электрорегулировка зеркал; 13. Не корректно работает передний левый стеклоподъемник; 14. не работает электропривод водительского сиденья; 15. Не исправна пневмоподвеска; 16. Не грит передний левый габарит; 17. Не работает кнопка открывания багажника; 18.Не исправен подлокотник водительского сиденья; 19. Течь прокладки пр.ГБЦ; 20. Шум навесных агрегатов; 21. Износ шин; 22. Запотевание картера редуктора передней оси; 23. Поврежден пыльник шаровой левого рычага пподвески; 24.Течь заднего активного стабилизатора; 25. Износ сайлентблоков нижних рычагов задней подвески; 26. Износ сайлентблоков передних амортизаторов; 27. Потетет нижний левый угол радиатора охлаждения ДВС; 28. Запотевание радиатора охлаждения масла;
--

4. Безопасность

Название

Описание

ПТС проверен	Да
--------------	----

ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да