

**Салон:**

Имеются загрязнения в салоне.

**Примечание:**

окрас: пер бамбер, ппк, зпд,зпк,плк, плд, злд, злк. **ЗАДИРЫ В ЦИЛИНДРАХ**

**3. Технический осмотр**

**Примечание:**

Не работает передний и задний парктроник.  
Вентиляция задних сидений не работает.  
Износ задних тормозных дисков 90%.  
Мойка радиатора охлаждения ДВС.  
Порез заднего правого колеса.  
Течь поддона КПП. Порван пыльник правого привода. Зарядить АКБ.

**4. Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	