

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (200 мкрн)
Передняя левая дверь:	О (300 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (300 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (1500 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (1500 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (1200 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (300 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (200 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (200 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (200 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	О (200 мкрн)
Люк / панорама:	

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Правый габарит не горит; 2. Фонари заднего хода не горят 2 шт; 3. Ветровое стекло-повреждено; 4. Омователь фар-нет форсунок 2 шт; 5. Личинка передней правой двери; 6. Полный привод работает, тяжело переключается рычаг раздат. КПП, не включается блокировка заднего дифференциала; 7. Не работает активатор замка передней правой двери; 8. Наружние зеркала: не фиксируется правый зеркальный элемент; 9. Обивка потолка-химчистка; 10. Сцепление - износ средне; 11. Аудиосистема-не включается (не штатн); 12. Тормозная жидкость-темная; 13. Свист навесных агрегатов; 14. Номер двигателя-сгнил, не читается; 15. Коррозия номера рамы-плохо читается; 16. Ошибки по работе ABS и ESP; 17. Шины-износ 4 шт 70%; 18. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: втулки стабилизатора-износ 4 шт; люфт рулевой трапеции; течь корпуса раздатки КПП; люфт маятникового рычага; отключен регулятор тормозных усилий; 19. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: износ втулок рессор; сквозная коррозия задней части рамы;
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет