

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (300 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (500 мкрн)/замена
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1.Комплектация: инстайл, кожа, климат, мультимедия 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы:1 4. Кол-во свободных полей:1 5. Гарантия:нет 6. Сервиса: есть 7. Кол-во ключей:2 8. Прохождение ТО (отметки): все у нас в РОЛЬФ 9. Программа импортера: нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС:нет 11. Покраски и работы:задний правый угол окрас, крыло меняли. 12. Повреждения: скол на лобовом
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Правый стоп-сигнал не работает; 2. Ветровое стекло-скол; 3. Нарушена регулировка света правой фары; 4. Задние тормозные колодки - износ;
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет