

Примечание:

Окрас – вся кроме крыши, где то больше где то меньше, приемы целые, в серьезных ДТП не была Повреждения – низ дверей гнилой, по низу кузова местами отвалилась краска, вмятина на ЗПК на сопряжении с бампером, на крыше по швам вспучилась краска

Технический осмотр

Примечание:

Регулировка омывателя фар, не горит правый птф, замена датчика корректора фар + регулировка фар. Требуется замена приводных ремней, замена акб. Течь сальника правого привода, запотевание масла в районе передней крышки двс. Требуется замена передних и задних тормозных дисков и задних тормозных колодок. Мойка радиаторов системы охл. Требуется замена пыльников шрус. Рекомендуется замена сайлент-блоков передних рычагов, замена системы ог. В протоколе присутствуют ошибки.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	