

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	С
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	С
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	С
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	В
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

1. Комплектация: максималка Люкс Привеледж с кожей
2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы: 1 хоз
4. Кол-во свободных полей: 3
5. Гарантия: Нет
6. Сервиса: Да
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Прохождение ТО (отметки): Пробег на последнем ТО - неизвестно
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: в родне
12. Повреждения: вмятины на капоте, скол большой на крышке багажника + сколы на задних арках + трещина на лобовом
13. Диагностика: шум помпы + износ с/б задней подвески, небольшой пинок АКПП с Р на R, небольшие отпотевания по прокладкам ДВС и течь заднего сальника коленвала

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

--

Диагностика: 1. Ветровое стекло - трещина; 2. Стеклоочиститель задний - не работает мотор; 3. Работа кондиционера- проверка системы; 4. ОЖ - доливка; 5. Клапанная крышка - течь; 6. Замена комплекта ГРМ, помпы ( течь в районе крышки ГРМ); 7. Толчки в АКПП при включении; 8. Работа ремней SRS - нет связи; 9. Передние тормозные диски - износ; 10. Передняя часть: отслоение сайлентблоков, стук правой стойки, поддон двс: течь, сальники коленвала - течь заднего, КПП: запотевание; 11. Задняя часть: отслоение сайлентблоков;

#### **4. Безопасность**

<b>Название</b>	<b>Описание</b>
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет