

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 01.11.2023

Заказчик ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", Филиал "Лахта"

Контактный телефон 8 (812) 335-67-75


Автомобиль Renault/Megane

Reg. № B670EX51

Год выпуска 2007

Пробег: 180042

V.I.N. VF1LM1B0H38101894



Предыдущее ТО: _____ дата _____ пробег _____

Следующее ТО: _____ дата _____ пробег _____

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Замутнение фар
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ		X		Замутнение птф
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X		Не горят лампы габаритов
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Данилин А.Ю.

Клиент ознакомлен: _____

Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	

1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
4	Работа люка крыши			X	
4	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
6	Работа привода рег. педального узла			X	
7	Проверка стеклоподъемников	X			Не зафиксировано стекло задней правой двери относительно механизма стеклоподъемника
8	Проверка наружных зеркал		X		Не работает подогрев левого зеркала
9	Электрорегулировка сидений			X	
10	Память сидений			X	
11	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
12	Состояние напольных ковров			X	Неоригинальные коврики; Неоригинальные коврики
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
16	Проверка работы сцепления		X		Тугая педаль сцепления; Тугая педаль сцепления
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
19	Обогрев ветрового стекла			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
21	Обогрев рулевого колеса			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака	X			Не работает ЦЗ лючка
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
25	ГЛОНАСС			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Порвана; Порвана
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Загрязненность; Загрязненность
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Загрязненность; Загрязненность
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь	X			Порвана; Порвана
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь	X			Порвана; Порвана
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
35	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки; Затерты накладки
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)	X			Бендикс проскальзывает/ не заводится авто
Комментарии, примечания					

	Проверил:				Данилин А.Ю.
	Клиент ознакомлен:				.
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ГТТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ГТТС)		X		Имеется коррозия; Имеется коррозия
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ГТТС)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Данилин А.Ю.
	Клиент ознакомлен:				.
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
6	Количество сохранённых ключей			X	Два ключа; Два ключа
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Нестабильная работа ДВС на холостом ходу, повышенная вибрация
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Данилин А.Ю.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					

17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:					.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
7	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
9	Выхлопная система (глушитель)		X		Замята средняя часть глушителя
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:					.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:					.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

