


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

22.12.2023

Марка	Mitsubishi	Модель	ASX
Год	01/01/2012	Пробег	122843 км
ВИН	JMBXHTGA3WCZ005921	Цвет	Черный
Двигатель	1798 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 6
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Бортовой компьютер
- 11 AUX
- 12 Галогеновые фары
- 13 Isofix/LATCH
- 14 ESP
- 15 Подушки безопасности боковые
- 16 Подушка безопасности пассажира
- 17 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 18 Подушка безопасности водителя
- 19 Парктроник
- 20 Система курсовой устойчивости
- 21 Антипробуксовочная система
- 22 Антиблокировочная система (ABS)
- 23 Парктроник задний
- 24 USB порт
- 25 Электроподъемники передние
- 26 Электроподъемники задние
- 27 Отделка кожей рычага КПП
- 28 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина; Сильное повреждение
11	Стеклоочиститель передний		X		Щетка размазывает
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков	X			Неисправен замок; Не открывается багажник
Комментарии, примечания					
Проверил:					Белоцерковский И.А.
Клиент ознакомлен:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
6	Внутреннее освещение			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
21	Проверка стояночного тормоза			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X		Нет доступа
28	Запасное колесо, домкрат, шатный инструмент		X		Нет доступа
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Сильная продавленность; Загрязненность
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Загрязненность
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Нет доступа
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Нет доступа
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Загрязненность; Потертости
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X		Загрязненность; Потертости
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X		Загрязненность; Потертости
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X		Загрязненность; Потертости
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X		Нет доступа
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Белоцерковский И.А.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Растрескивание ремней
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора		X		Шум подшипников
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Масляные отложения под заливной пробкой Рекомендуется замена привода ГРМ

15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос	X			Гул подшипника помпы
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Белоцерковский И.А
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Белоцерковский И.А
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Впускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Белоцерковский И.А
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника
Комментарии, примечания					
Проверил:					Белоцерковский И.А
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Коррозия пружин
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Белоцерковский И.А
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор

3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X	X	Коррозия трубок охлаждения АКПП
4	Шины/колесные диски				
Комментарии, примечания					
Проверил:					Белоцерковский И.А.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия тормозных трубок
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера	X			Сильная коррозия защиты (сгнила)
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего левого ШРУС
Комментарии, примечания					
Проверил:					Белоцерковский И.А.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия тормозных трубок
4	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Износ
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Белоцерковский И.А.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Белоцерковский И.А.
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Вейтов Н.С. Подпись:		Куклин С.В. Подпись:	Телефон:	Дата: