

**Салон:**

Имеются загрязнения в салоне.

**Примечание:**

множественные повреждения по кузову, коррозия, **сгнил вин номер на раме**, разбито зад прав стекло.  
Технически заводится и ездит, отсутствует АКБ.  
Комплексная техническая диагностика не проводилась.  
Окрас: капот, заменено пер прав крыло, окрас зад лев дверь.

**3. Технический осмотр**

**Примечание:**

.

**4. Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	