

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	Ц
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	Ц
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

<b>Иное: требуется ремонт ДВС/ ДВС стучит</b>
Комментарии для стока: 1. Комплектация: база на передке 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 1 хоз 4. Кол-во свободных полей: 3 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: Да 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): требуется ТО 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: капот, зл дверь, багажник вторично 12. Повреждения: пл крыло, зп дверь царапины

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

--

Диагностика: 1. Повреждено лобовое стекло; 2. Задержки и толчки при включении "P" и "R" в вариаторе; 3. Не работает электрорегулировка "вниз" и "влево" зеркала водительской двери; 4. Жидкость вариатора - состояние не удовлетворительное, замена; 5. Низкий уровень масла в ДВС - долив; 6. Течь передней крышки ДВС - ремонт; 7. Плохо работает стояночный тормоз-зажим задний правый суппорт, клинит колесо; 8. Износ шин - 4 шт; 9. Износ втулок заднего стабилизатора; 10. Повреждено сиденье водителя; 11. Не горит подсветка номера - 2 шт; 12. Износ уплотнительного кольца трубы глушителя; 13. Радиатор охлаждения ДВС - требуется мойка; 14. Задние тормозные диски - требуется проточка;

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет