


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

16.04.2024

Марка	Renault	Модель	Duster
Год	01/01/2015	Пробег	254462 км
ВИН	X7LHSRDDG53909549	Цвет	Черный
Двигатель	1461 см / Дизель	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.01.2018/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Да

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя правая		Окраска
Дверь передняя правая		Окраска
Крыло заднее левое		Окраска
Крыло заднее правое		Окраска
Крыло переднее левое		Окраска
Крыло переднее правое		Окраска
Крышка или дверь багажника		Окраска

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 2
- 3 Регулировка руля В 1 направлении
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Легкосплавные диски R16
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Розетка 12 V
- 12 Обогрев зеркал
- 13 АУХ
- 14 Передние противотуманные фары
- 15 Галогеновые фары
- 16 Электропривод регулировки зеркал
- 17 Центральный замок
- 18 Блокировка задних дверей
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Парктроник
- 22 Антиблокировочная система (ABS)
- 23 Регулировка сидений водителя по высоте
- 24 Парктроник задний
- 25 Bluetooth
- 26 USB порт
- 27 Подогрев передних сидений
- 28 Передний центральный подлокотник
- 29 Мультируль
- 30 Турбированный двигатель
- 31 Темный салон
- 32 Отделка кожей рычага КПП
- 33 Отделка кожей рулевого колеса
- 34 Индикатор внешней температуры
- 35 Рейлинги на крыше
- 36 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1		X		Затерты стекла
2			X	
3	X			Неисправны
5	X			Неисправна
6	X			Повреждены
7			X	
8	X			Неисправен
10	X			Трещина
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
11			X	
12			X	
16		X		Загрязненность сильная
17			X	Потертости
18			X	
19			X	
20			X	
21	X			Неисправен
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	Потертость, замятость; Загрязненность
30		X		Растрескивание; Сильная продавленность
31			X	Потертость, замятость; Загрязненность
32			X	Потертость, замятость; Загрязненность
33			X	Потертость, замятость; Загрязненность
34			X	Потертость, замятость; Загрязненность
35			X	Потертость, замятость; Загрязненность
36			X	Потертость, замятость; Загрязненность
37			X	Потертость, замятость; Загрязненность
38			X	Потертость, замятость; Загрязненность
39			X	
40		X		Потертости
41			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>				
1			X	
2	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Растрескивание ремней
3		X		Запотевание топливной аппаратуры

6	Состояние подушек ДВС		X		Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП		X		Просадка подушки КПП верхняя; Просадка подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Патрубки в масле
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание в области заливной горловины
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Ермаков К.С.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Ермаков К.С.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)</b>					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Активные ошибки по ДВС полному приводу Полный привод неисправен Ошибки в истории см распечатку
7	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Ермаков К.С.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Ермаков К.С.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны	X			Изношены барабаны 90%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Неисправен
Комментарии, примечания					

Проверил:				Ермаков К.С.	
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Ермаков К.С.	
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой опоры правой; Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт правой рулевой тяги; Люфт правого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Шум в КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X			Гул РКП
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Гул редуктора
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС
14	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал	X			Вибрация при движении переднего кардана; Люфт передней крестовины; Люфт задней крестовины
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Ермаков К.С.	
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины	X			Люфт задней крестовины; Вибрация при движении заднего кардана; Люфт передней крестовины
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Ермаков К.С.	
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова		X		Следы монтажных работ
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Ермаков К.С.	
Клиент ознакомлен:					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Никитин С.С. Подпись:		Козлов А.О. Подпись:	Телефон:	Дата:

