

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	О (230 мкрн)
Задняя левая дверь:	П
Заднее левое крыло:	П
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	П
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (800 мкрн)
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	О (400 мкрн)
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Темное масло ДВС+уровень выше макс; 2. Заменить АКБ; 3. Уровень ОЖ ниже мин; 4. Тормозная жидкость темного цвета; 5. Не горит девый ближний свет+не горит подсветка номера; 6. Перегрев + бурты передних тормозных дисков; 7. Загрязнен фильтр салона; 8. Косметические повреждения ЛКП+смят левый порог; 9. Код ошибки P0030; 10. Номер ДВс не совпадает с ПТС (есть з/н на замену блока в РОЛЬФ)
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет