

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	сколы
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (340 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Примечание

<b>Авто использовался в такси</b>
-----------------------------------

### Примечание:

1. Комплектация: с АС 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 3 хоз 4. Кол-во свободных полей:1 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): нет 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: БАГАЖНИК 12. Повреждения: трещина на лобовом
---

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

--

Диагностика: 1. Ветровое стекло - трещина; 2. Водительское сиденье - дыра+ загрязнено; 3. Стояночный тормоз - держит только в конце хода ручки; 4. Масло ДВС и ОЖ - долив; 5. Шум ГРМ - требуется регулировка тепловых зазоров; 6. Номер ДВС - не читается, коррозия; 7. Дублирующая табличка - отсутствует; 8. Передние и задние тормозные диски и колодки -износ; 9. Радиатор кондиционера - забит грязью/чистка; 10. Рулевая рейка - люфт в пределах допустимого; 11. Поддон ДВС - запотевание; 12. Сальники коленвала -течь переднего;

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет