

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	Ц
Заднее левое крыло:	В
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	Ц
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	В
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

Без а/с. пробег корректирован. Повреждения: передняя часть а/м
--

## Технический осмотр

### Примечание:

Обязательные работы** не работает левый ходовой фонарь* Трещина на лобовом стекле* повреждён передний бампер пыльники и подкрылки* Износ и коррозия ЗТД,ЗТК* Заменить расширительный бочок - повреждён - цвет охлаждающей жидкости не соответствует- цвету и марки жидкости предусмотренной заводом изготовителем * диагностическое оборудование не связывается с ЭБУ авто по VIN номеру !* При проезде не ровностей слышен посторонний звук стук в районе передней подвески - углублённая диагностика ДВС
--

## Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	