

данный автомобиль восстановлен после ДТП

Окрас: Левое переднее крыло, капот, правое переднее крыло, дверь передняя правая, крыло заднее левое.