

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Не горит передний габарит. Лобовое стекло - сколы. Не работает личинка водительской двери. Плохо держит стояночный тормоз. Уровень масла в ДВС на минимуме. Требуется диагностика ДВС. ИТТД, ЗТД замена. Заменить 2 передних отбойника амортизаторов. Течь переднего левого амортизатора передней подвески. Требуется мойка радиатора кондиционера и радиатора охлаждения ДВС. Замена передних втулок стабилизаторов. Замена втулок подрамника. Требуется фиксация теплозащиты. Заменить внутренний пыльник переднего левого привода, также внутренний и наружный пыльники переднего правого привода. Замена задних втулок стабилизатора.
---

## 4. Безопасность

### Название

### Описание

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	