


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

28.01.2024

Марка	Skoda	Модель	Yeti
Год	01/01/2012	Пробег	128000 км
ВИН	TMBLB25L8D6038584	Цвет	Серый
Двигатель	1798 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крышка или дверь багажника		Коррозия
Порог левый		Коррозия
Порог правый		Коррозия
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Зад
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Бортовой компьютер
- 17 Электрообогрев лобового стекла
- 18 Передние противотуманные фары
- 19 Галогеновые фары
- 20 Электропривод регулировки зеркал
- 21 Иммобилайзер
- 22 Isofix/LATCH
- 23 ESP
- 24 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 25 Подушка безопасности пассажира
- 26 Подушка безопасности водителя
- 27 Парктроник
- 28 Система контроля давления в шинах
- 29 Система помощи при спуске
- 30 Система помощи при подъеме
- 31 Система курсовой устойчивости
- 32 Антипробуксовочная система
- 33 Антиблокировочная система (ABS)
- 34 Регулировка сидений водителя по высоте
- 35 Парктроник задний
- 36 Камера заднего вида
- 37 Bluetooth
- 38 USB порт
- 39 Подогрев передних сидений
- 40 Передний центральный подлокотник
- 41 Обогрев рулевого колеса
- 42 Мультируль
- 43 Isofix(передний ряд)
- 44 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 45 Электроподъемники передние
- 46 Электроподъемники задние
- 47 Функция складывания спинки сиденья пассажира
- 48 Третий задний подлокотник
- 49 Темный салон
- 50 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 51 Отделка кожей рычага КПП
- 52 Отделка кожей рулевого колеса
- 53 Индикатор внешней температуры
- 54 Датчик света
- 55 Датчик дождя
- 56 Защита картера двигателя
- 57 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Чистов Е.К. Подпись:		Жеренкова Н.И. Подпись:	Телефон:	Дата: