

## Между двумя ДЦ

### ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 25.09.2023

Заказчик АО "РОЛЬФ", Филиал "Остаповский"

Контактный телефон 8 (495) 777-77-13

Автомобиль Nissan/Almera

Рег. № ...



Год выпуска 2014

Пробег: 209726

V.I.N. Z8NAJL01052182964

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег



Царапина  
Удар



Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
Проверил:					Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
4	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	

20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса		X		Пытёртости; Царапины
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Лесин Н.С.

**Клиент ознакомлен:**

**Проверка под капотом**

5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	

29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Лесин Н.С.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Лесин Н.С.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Лесин Н.С.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее; Запотевают шланг переднего левого суппорта
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					

	<b>Проверил:</b>				Лесин Н.С.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Замят пыльник амортизатора правый
5	Проверка стояночного тормоза			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Лесин Н.С.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X		Забит радиатор
4	Шины/колесные диски			X	Установлена резина не по сезону
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Лесин Н.С.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					

<b>Проверил:</b>					Лесин Н.С.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					.
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Лесин Н.С.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					.
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Лесин Н.С.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

