

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	В
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	С
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	С
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	С
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	С
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

Люфт П/П ступиничного подшипника. Течь кронштейна масл. фильтра. Помяты соты конденсатора конд. Трещины лобового стекла. Течь масла ДВС. Компрессия- 9,8 10,1 9,5 10,2 Ошибки- электроника двигателя цилиндр 1. обнаружены пропуски воспламенения, отключения цилиндров. Электроника торм. системы блок управления двигателя опросить регистратор событий спорадически. Электроника отопителя и климатической установки потенциометр исп. эл. двигателя заслонки распределения воздуха обрыв цепи. Блок управления бортовой сети лампа правой фары ближнего света обрыв цепи.
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	