

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Лонжерон имеет следы ремонта.

3. Технический осмотр

Примечание:

замена торм.жидкости высыхание приводного ремня выработка птд мойка радиаторов расстрескивание сайлентблоков пер.рычагов и подрамника люфт втулок спу перед. запотевание пер.крышки двс деформация пер.лев.лонжерона установлена не оригинальная подушка безопасности водителя левая подсветка номера не работает Омыватель фар не работает

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да

Дубликат ПТС

--