

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	ОК
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	О
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

Левая ПТФ не горит, в воде. Не горит левая подсветка гос.номера. Не горит центральный стоп и левый габарит. Заменить лобовое стекло. Не работает омыватель лобового стекла. Не работает личинка водительской двери. Не горит подсветка кнопок обогрева сидений. Не работает а/с. Уровень жидкости ГУР на минимуме. Следы масла на патрубках. Изношен генератор. ПТД коррозия. Отбойники разрушены, правый амортизатор неисправен. ЗТК, ЗТД изношены, клинят. Радиатор охлаждения ДВС - мойка. Радиатор кондиционера - мойка. Шаровые опоры - люфт, сайлентблоки изношены. Сгнил кронштейн приемной трубы. Коррозия тормозных шлангов. Повреждения днища.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	