

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	ВЦ
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	ВЦ
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Ц
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Пробег на авто скорректирован

3. Технический осмотр

Примечание:

не корректно работает левый ближний свет, 2 подсветки номера, тормозной жидкости меньше минимума, порвана правая опора ДВС, замена масла CVT, сталл-тест 2200 об/мин не норма, спрогнозировать выход из строя CVT не представляется возможным, замена ПТД+ПТК+ЗТК, чистка суппортов, мойка радиаторов, люфт обоих рулевых наконечников, замена сайлентблоков задних поперечных рычагов
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет