


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

23.04.2024

Марка	Skoda	Модель	Fabia
Год	01/01/2010	Пробег	251650 км
ВИН	XM8ED45J0BK503994	Цвет	Синий
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	1	Гарантия до	29.03.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	x	x
Капот		Повреждено средне (видно, ремонт не требуется)

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 3 Электростеклоподъемники Все
- 4 Электропривод регулировки зеркал
- 5 ESP
- 6 Парктроник
- 7 Антиблокировочная система (ABS)
- 8 Подогрев передних сидений

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
6	X			Конденсат/влага в правом фонаре; Конденсат/влага в правом фонаре
7			X	
8	X			Неисправен
10	X			Трещина; Сильное повреждение; Трещина; Сильное повреждение
11	X			Заклинил механизм стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя; Заклинил механизм стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя
13	X			Заклинил мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя; Заклинил мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров КА
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2	X			Неисправен
3	X			Неисправен
4			X	
6			X	
11	X			Не открывается/закрывается стекло вод. дверь; Не открывается/закрывается стекло пасс. дверь; Не открывается/закрывается стекло вод. дверь; Не открывается/закрывается стекло пасс. дверь
12	X			Неисправен мотор зеркала; Неисправен мотор зеркала
16	X			Повреждены; Сильно загрязнен салон
17	X			Сломан подлокотник
18	X			Повреждена обивка; Прожег; Повреждена обивка; Прожег
19	X			Не работает АС
21	X			Неисправен
24			X	
27	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
28			X	
30		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность
31		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность
32		X		Загрязненность; Загрязненность
33		X		Загрязненность; Загрязненность
34		X		Загрязненность; Загрязненность
35		X		Загрязненность; Загрязненность
36	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
37	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
38			X	
39		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40		X		Затерт
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров КА
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
2	X			Сильный износ ремня и роликов
6		X		Растрескивание передней подушки; Растрескивание задней

7	Состояние подушек КПП	X			подушки; Просадка правой подушки Надрыв верхней подушки; Надрыв нижней подушки
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Уровень выше Макс, сильная течь масла по всему ДВС
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Антифриз не соответствует спецификации а/м
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Темный цвет тормозной жидкости
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Майоров КА
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Майоров КА
Клиент ознакомлен::	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей	X			Второй ключ не предоставлен
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Активные ошибки в блоке ДВС. бедная смесь
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Майоров КА
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Стуличные подшипники	X			Гул/перекат/люфт стуличного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт стуличного подшипника переднего правого; Гул/перекат/люфт стуличного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт стуличного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Поврежден пыльник амортизатора правый; Поврежден пыльник амортизатора правый; Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника

Комментарии, примечания

Проверил:	Майоров КА
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники	X			Гул/перекат ступичного подшипника заднего правого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего правого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Повреждены пыльники и отбойники
5	Проверка стояночного тормоза	X			Неисправен

Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров КА
Клиент ознакомлен:				

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден; Поврежден
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Поврежден; Поврежден
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров КА
Клиент ознакомлен:				

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Стук прав стойки
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки
5	АКПП/СВП/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Отсутствует пер пыльник, повреждения
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь масла по всему агрегату
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров КА
Клиент ознакомлен:				

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Тормозные шланги, трубки	X			Кустарный ремонт топливных трубок
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба

Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров КА
Клиент ознакомлен:				

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Отсутствует нижняя часть панели
6	Проверка задней панели кузова	X			Деформация усилителя Повреждена панель

Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров КА
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Даташвили Т.Р. Подпись:	Саберова Э.М. Подпись:			Телефон:	Дата: